



Índice

- 9 **Apresentação**
Luís Ferreira Calado
Presidente do Instituto Português do Património Arquitectónico
- 11 **Conservação e restauro da fachada
da Igreja de Santa Cruz de Coimbra – 1995-1997**
Fernando Marques
- 17 **O labirinto das formas e as marcas do poder na fachada de Santa Cruz**
Maria de Lurdes Craveiro
- 63 **Estudos relativos à alteração e conservação
da fachada da Igreja de Santa Cruz de Coimbra**
Elda de Castro, José Delgado Rodrigues e Maria do Rosário T. Cravo
- 89 **Estudo das patologias do portal da Igreja de Santa Cruz de Coimbra**
Luís Aires-Barros e Maria João Basto
- 97 **Estudo de tratamentos de conservação
para a fachada da Igreja de Santa Cruz**
José Delgado Rodrigues, Ana Paula Ferreira Pinto e Anabela Belém
- 119 **Limpeza das plantas vasculares da fachada e torreões da Igreja de Santa Cruz**
Teresa Margarida Lopes da Silva Mouga
- 145 **Fachada da igreja do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
Anotações sobre os trabalhos de conservação e restauro – 1996-1997**
Nuno Proença
- 209 **Índice de imagens/Créditos fotográficos**

Fachada da igreja do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra

Anotações sobre os trabalhos de conservação e restauro — 1996-1997

Nuno Proença

Preâmbulo

Estas anotações referem-se à intervenção de conservação e restauro realizada na fachada da igreja do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (Figs. 1 e 2), para o Instituto Português do Património Arquitectónico — Direcção Regional de Coimbra, pela empresa Nova Conservação, Lda.

Neste texto são abordados aspectos salientes, identificados e documentados durante os trabalhos; nomeadamente, são descritos os factores inerentes às opções técnico-metodológicas que foram, durante a intervenção, adaptadas às diferentes situações encontradas; são analisados alguns pormenores técnicos e históricos da construção da fachada, bem como os poucos dados disponíveis sobre a sua anamnese de conservação.




Fig. 1. Imagem da fachada — anos 70 — tirada após uma intervenção de erradicação da vegetação.



Fig. 2. Imagem da fachada em 1997, após a conclusão dos trabalhos.